

Соглашение
г. п. Зелёная Дубровка передаче транспортного средства
на ответственное хранение


« 1 » сентября 2025г.

ФИО Должника ответственного за сохранность ТС: Гайбон Александр Викторович
Адрес хранения транспортного средства: Алтайский край Родинский р-он
п. Зелёная Дубровка пер. Школьный 3/2
ФИО лица и номер телефона осуществляющий показ транспортного средства: Гайбон Александр Викторович 8 929 378 26 29

Транспортное средство

Марка / модель ТС	<u>Лада Ларгус</u>	Паспорт ТС серия №	<u>164300004869080</u>
Регистрационный знак	<u>А 875НН 122</u>	Свид-тво ТС серия №	<u>9920338620</u>
Год выпуска	<u>2020</u>	Пробег	
Цвет ТС	<u>красный</u>	Авто на ходу или нет	<u>на ходу</u>

Дефекты на кузове обозначены (X)



Элемент кузова	Сторона		Дефекты (скол, царапина, трещина, вмятина, разрыв (пластика / металла) коррозия, отсутствует)
	Левая	Правая	
Переднее крыло	—	—	<u>отсутствует</u>
Переднее колесо	—	—	<u>отсутствует</u>
Передняя дверь	—	—	<u>отсутствует</u>
Стекло передней двери	—	—	<u>отсутствует</u>
Зеркало заднего вида	—	—	<u>отсутствует</u>
Порог	—	—	<u>отсутствует</u>
Задняя дверь	—	—	<u>отсутствует</u>
Стекло задней двери	—	—	<u>отсутствует</u>
Заднее боковое стекло	—	—	<u>отсутствует</u>
Заднее крыло	X	X	<u>скол</u>
Заднее колесо	—	—	<u>отсутствует</u>
Крышка багажника			
Задняя панель			
Задний бампер	X	X	<u>разрыв пластика</u>
Задний фонарь	—	—	<u>отсутствует</u>
Заднее ветровое стекло			<u>трещина</u>
Лобовое стекло			<u>трещина</u>
Капот	—	—	<u>отсутствует</u>
Блок фара	—	—	<u>отсутствует</u>
Решетка радиатора	—	—	<u>отсутствует</u>
Передний бампер	X	X	<u>разрыв пластика</u>
Крыша	—	—	<u>отсутствует</u>
Гос.знак	II	3	

Состояние ДВС отличное

Состояние КПП отличное

Зкрытые дефекты нет

Дин. управляющий Иванова Ю.В.
ТС на хранение передал _____

Должник ТС на ответственное хранение принял

Гайбон А.В. 1 ГДН

Автомобиль Лада Меркус
клуб. Был куплен в ноябре
2020 году. Машина в хорошем
техническом состоянии но
есть небольшие недостатки
за время пользования.
Трещина на лобовом стекле
под замену, побит задний
бампер, и немного передней,
двигатель работает отлично
масло от замены до замены
содержит нормально, коробка
включается отлично скорости
не вылетают. Есть небольшие
сколы по кузову на задних
арках. а так всё в норме.