

р.п. Юрта

Соглашение  
о передаче транспортного средства  
на ответственное хранение


«9» 04 2025г.

ФИО Должника ответственного за сохранность ТС: Непомнящих Анна Олеговна  
Адрес хранения транспортного средства: Иркутский обл., Тайшетский р-он,  
р.п. Юрта ул. Цюрыя 29  
ФИО лица и номер телефона осуществляющий показ транспортного средства: Непомнящих  
Анна Олеговна 89501214444

Транспортное средство

|                      |             |                      |              |
|----------------------|-------------|----------------------|--------------|
| Марка / модель ТС    | МАЗДА 6     | Паспорт ТС серия №   | 16 РЕ 665796 |
| Регистрационный знак | Н52КК138    | Свид-тво ТС серия №  | 9938204826   |
| Год выпуска          | 2008        | Пробег               | 388888       |
| Цвет ТС              | серебристый | Авто на ходу или нет | на ходу      |

Дефекты на кузове обозначены (X)



Состояние ДВС подъем масла  
2-3 литра на 4000 км,  
требуется ремонт  
Состояние КПП машинка с 1 на 2 и  
с 4 на 5, требуется ремонта

Скрытые дефекты нечеткая рулевая  
рейка, хрустит правый привод,  
коррозия (дно, пороги, арки), требуется  
ремонт задней подвески.

Фин. управляющий Иванова Ю.В.  
ТС на хранение передал \_\_\_\_\_

| Элемент кузова         | Сторона   |            | Дефекты<br>(скол, царапина,<br>трещина, разрыв<br>(пластика /<br>металла)<br>коррозия,<br>отсутствует) |
|------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Ле<br>вая | Пра<br>вая |                                                                                                        |
| Переднее крыло         | ✓         | ✓          | царапины,<br>коррозия                                                                                  |
| Переднее колесо        |           |            |                                                                                                        |
| Передняя дверь         | ✓         | ✓          | скол, царапины,<br>вмятина, коррозия                                                                   |
| Стекло передней двери  |           |            |                                                                                                        |
| Зеркало заднего вида   |           |            | скол, б,<br>царапины                                                                                   |
| Порог                  | ✓         | ✓          | правый - отсутствует,<br>левый - скол, царапины                                                        |
| Задняя дверь           | ✓         | ✓          | скол, коррозия,<br>царапины                                                                            |
| Стекло задней двери    |           |            |                                                                                                        |
| Заднее боковое стекло  |           |            |                                                                                                        |
| Заднее крыло           | ✓         | ✓          | скол, коррозия,<br>царапины                                                                            |
| Заднее колесо          |           |            |                                                                                                        |
| Крышка багажника       |           |            | скол, вмятины,<br>царапины                                                                             |
| Задняя панель          |           |            |                                                                                                        |
| Задний бампер          |           |            | скол, царапины,<br>разрыв пластика                                                                     |
| Задний фонарь          |           |            |                                                                                                        |
| Заднее ветровое стекло |           |            |                                                                                                        |
| Лобовое стекло         |           |            | скол, трещина                                                                                          |
| Капот                  |           |            | скол, вмятины,<br>царапины                                                                             |
| Блок фара              | ✓         | ✓          | скол, б,<br>царапины                                                                                   |
| Решетка радиатора      |           |            | царапины                                                                                               |
| Передний бампер        |           |            | скол, царапины,<br>разрыв пластика                                                                     |
| Крыша                  |           |            | скол, вмятина                                                                                          |
| Гос.знак               | П         | З          |                                                                                                        |

Должник ТС на ответственное хранение принял

Непомнящих А.О.



















