

ФОТОТАБЛИЦА
осмотра автомобиля LADA 219000 LADA GRANTA, VIN ХТА219000С0082449,
рег. знак Х 819 УК 43

г. Киров (обл.)

«15» декабря 2025 г.

Общий вид автомобиля спереди



Общий вид автомобиля сзади



Левая боковая часть автомобиля,
вид слева целиком.



Правая боковая часть автомобиля,
вид справа целиком.



Общий вид салона спереди



Общий вид салона сзади




Подкапотное пространство, общий вид двигателя



Багажник, общий вид



Фрагмент подкапотного пространства с табличкой изготовителя и номером VIN



Фрагмент подкапотного пространства с номером VIN



Лобовое стекло, трещины в зоне работы стеклоочистителей



Задний левый стоп-сигнал с трещиной



Левое переднее крыло, следы коррозии и повреждений лакокрасочного покрытия по кромке крыла и двери



Панель приборов



Финансовый управляющий
Плишкина А.И.

Д.В. Алалыкин