

г. МагнитогорскСоглашение
о передаче транспортного средства
на ответственное хранение


«12» февраля 2025г.

ФИО Должника ответственного за сохранность ТС: Бодарев. Павел Анатольевич
Адрес хранения транспортного средства: Труда 51 г. МагнитогорскФИО лица и номер телефона осуществляющий показ транспортного средства: Бодарева
Людмила Юрьевна телефон: 8-951-456-77-67

Транспортное средство

Марка / модель ТС	<u>LADA 219110</u>	Паспорт ТС серия №	<u>63 OT 136217</u>
Регистрационный знак	<u>P618 TX174</u>	Свид-тво ТС серия №	<u>9959 978946</u>
Год выпуска	<u>2017</u>	Пробег	<u>80 000 км</u>
Цвет ТС	<u>БЕЛЫЙ</u>	Авто на ходу или нет	<u>на ходу</u>

Дефекты на кузове обозначены (X)

Состояние ДВС в норме, замечаний
ГРМ, помпа сат. ТДСостояние КПП чуть заметная трещина
вдоль шлицов, на корпусе КПП -
потёки масла.Скрытые дефекты нет

Элемент кузова	Сторона		Дефекты (скол, царапина, трещина, разрыв вмятина, разрыв (пластика / металла) коррозия, отсутствует)
	Ле вая	Пра вая	
Переднее крыло	✓	—	царапины
Переднее колесо			отсутствует - деф. нет
Передняя дверь	✓	—	отсутствует - деф. нет шпатель, царапины
Стекло передней двери			отсутствует - деф. нет
Зеркало заднего вида			дефектов нет отсутствует
Порог			деф. нет
Задняя дверь			деф. нет
Стекло задней двери			деф. нет
Заднее боковое стекло			деф. нет
Заднее крыло			деф. нет
Заднее колесо			деф. нет
Крышка багажника	✓	✓	по центру вмятина
Задняя панель			деф. нет
Задний бампер			деф. нет
Задний фонарь			деф. нет
Заднее ветровое стекло			деф. нет
Лобовое стекло			деф. нет
Капот	✓		вмятина
Блок фара	✓		оторван один из трех креплений
Решетка радиатора			деф. нет
Передний бампер	✓		трещина возле оратора
Крыша			деф. нет
Гос.знак	П	3	деф. нет

Фин. управляющий Канафин М.Н.
ТС на хранение передал

Должник ТС на ответственное хранение принял

Бодарев. П.А.