


г. СургутСоглашение  
о передаче транспортного средства  
на ответственное хранение«01» 08 2025г.ФИО Должника ответственного за сохранность ТС: Косарин Сергей СергеевичАдрес хранения транспортного средства: г. Сургут ул. Университетская 31ФИО лица и номер телефона осуществляющий показ транспортного средства: Сергей Сергеевич 8992 3513328

## Транспортное средство

|                      |                          |                      |                    |
|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| Марка / модель ТС    | <u>Мазда 6 2006 г.в.</u> | Паспорт ТС серия №   | <u>220P474332</u>  |
| Регистрационный знак | <u>В 529 TX 186</u>      | Свид-тво ТС серия №  | <u>992212 6946</u> |
| Год выпуска          | <u>2006 г.</u>           | Пробег               | <u>290035</u>      |
| Цвет ТС              | <u>темно-серый</u>       | Авто на ходу или нет | <u>да</u>          |

## Дефекты на кузове обозначены (X)



| Элемент кузова         | Сторона |          | Дефекты (скол, царапина, трещина, вмятина, разрыв (пластика / металла), коррозия, отсутствует) |
|------------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Ле- ван | Пра- ван |                                                                                                |
| Переднее крыло         | ✓       | ✓        | коррозия                                                                                       |
| Переднее колесо        | ✓       | ✓        | деформация                                                                                     |
| Передняя дверь         | ✓       | ✓        | коррозия                                                                                       |
| Стекло передней двери  | ✓       | ✓        | без дефектов                                                                                   |
| Зеркало заднего вида   | ✓       |          | скол пластика                                                                                  |
| Порог                  | ✓       | ✓        | царапины, коррозия                                                                             |
| Задняя дверь           | ✓       | ✓        | коррозия                                                                                       |
| Стекло задней двери    | ✓       | ✓        | без дефектов                                                                                   |
| Заднее боковое стекло  | ✓       | ✓        | без дефектов                                                                                   |
| Заднее крыло           | ✓       | ✓        | коррозия                                                                                       |
| Заднее колесо          | ✓       | ✓        | деформация                                                                                     |
| Крышка багажника       |         |          | коррозия                                                                                       |
| Задняя панель          |         |          | отсутствует                                                                                    |
| Задний бампер          |         |          | царапины                                                                                       |
| Задний фонарь          | ✓       | ✓        | без дефектов                                                                                   |
| Заднее ветровое стекло | ✓       | ✓        | без дефектов                                                                                   |
| Лобовое стекло         |         |          | трещина                                                                                        |
| Капот                  |         |          | вмятины                                                                                        |
| Блок фара              | ✓       | ✓        | царапины, трещины, пластик                                                                     |
| Решетка радиатора      |         |          | пластик, коррозия                                                                              |
| Передний бампер        |         |          | слабые разрывы пластика                                                                        |
| Крыша                  |         |          | вмятины, царапины                                                                              |
| Гос. знак              | 11      | 3        | В 529 TX 186                                                                                   |

Состояние ДВС рабочий двигатель в блоке цилиндров (смазка), контрактный на ходу (он не ищет)Состояние КПП Задний и передний скорости работают исправноСкрытые дефекты отбойники лев. и прав. чередуются, лев. задний тормозной цилиндр не работает, задние пружины подбиты и передние на заменуФин. управляющий Иванова Ю.В.  
ТС на хранение передал

Должник ТС на ответственное хранение принял

Косарин СС



