

г. СевастопольСоглашение
о передаче транспортного средства
на ответственное хранение


«10» 08 2025г.

ФИО Должника ответственного за сохранность ТС: Кореньова Анастасия НиколаевнаАдрес хранения транспортного средства: г. Севастополь с. Верхнесадовое
ул. Титова 951ФИО лица и номер телефона осуществляющий показ транспортного средства: + 99780488020
Кореньова Анастасия Николаевна

Транспортное средство

Марка / модель ТС	HYUNDAI SONATA	Паспорт ТС серия №	234E620073
Регистрационный знак	B226 EM 92	Свид-тво ТС серия №	9959929468
Год выпуска	2004	Пробег	435000
Цвет ТС	Зелёный	Авто на ходу или нет	на ходу

Дефекты на кузове обозначены (X)

Состояние ДВС работаетСостояние КПП работаетСкрытые дефекты не работает кондиционер
(отсутствуют элементы системы) возможна
беспричинная остановка, загорается лампочка
на приборной панели, датчик скорости работает
нормально, детали двигателя, не обнаружены
фронтальная (молот) деформация, также имеются дыры (коррозия)
отсутствует аккумулятор
Фин. управляющий Иванова Ю.В.ТС на хранение передал И

Элемент кузова	Сторона		Дефекты (скол, царапина, вмятина, разрыв (пластика / металла) коррозия, отсутствует)
	Ле вая	Пра вая	
Переднее крыло	✓	✓	коррозия
Переднее колесо			
Передняя дверь	✓	✓	дырка, коррозия
Стекло передней двери			
Зеркало заднего вида			
Порог	✓	✓	коррозия
Задняя дверь	✓	✓	коррозия эл. кузова на саморезах
Стекло задней двери			
Заднее боковое стекло			
Заднее крыло	✓	✓	коррозия
Заднее колесо	✓		спускает
Крышка багажника			
Задняя панель			
Задний бампер			
Задний фонарь			
Заднее ветровое стекло			
Лобовое стекло			трещина, дефект спадает краска
Капот			коррозия
Блок фара	✓	✓	отсутствуют противотуманные выключатели
Решетка радиатора			
Передний бампер			
Крыша			коррозия
Гос.знак	П	З	

по движению авто с обеих сторон
Должник ТС на ответственное хранение принялКореньова А.И. Кофф-